



Adskillige af byens gader blev forvandlet til rivende strømme. Her ses et par biler på Vitus Beringsplads.

Skybruddet

Uvejret koncentreret omkring Horsens

Store dele af Horsens var i går oversvømmet. Byen oplevede sit hidtil værste og tillige mest langvarige skybrud. Kloknettet kunne slet ikke tage de store vandmasser, da skybruddet satte ind over middag. Regnvandet fossede op fra kloaker og afløb i ejendomme i de lavereliggende kvarterer, så et ukendt antal kældre sattes under vand. Først hen på eftermiddagen stilnede regnen af. Mange steder stod vandet så højt, at biler gik i stå, og trafikken lammedes.

Uvejret var koncentreret omkring Horsens. Nabobyerne mod syd fik ikke regn af betydning. Horsens Folkeblad talte umiddelbart efter uvejrets kulmination med vagthavende meteorolog på Meteorologisk Institut.

- Vi har netop fået meddelelse om et kraftigt regn- og tordenvejr over

Østjylland, sagde han. Det er et lokalt uvejrscentrum, der bevæger sig langsomt nordpå. Kl. 13 kunne der høres torden i Ålborgområdet.

Vrede beboere ville have borgmesterbesøg

Værst ramt i Horsens er beboerne på Enghavevej og Midtervejen i Bækkelund-kvarteret. For anden dag i træk måtte beboerne se Torsted bæk gå over sine bredder og forsvarsløse iagttage store vandmasser og slam trænge frem overalt. En overgang stod det mudrede vand i en højde af 60 cm på Enghavevej. I kældrene flød frysebokse, vaskemaskiner og alt løsere rundt.

De skaderamte er meget forbitrede. De holder kommunen ansvarlig for ødelæggelserne, specielt i anden omgang. De begrundet det med, at kommunens tekniske forvaltning ikke trods krav fra beboerside ville fjerne en rist på det rørlagte stykke af Torsted bæk, før den føres ind i Dagnæs bæk. Ligeledes anker beboerne over den måde, hvorpå der blev ydet dem assistance.

Harmen over forholdene foranledigede en repræsentant fra beboerne til at ringe til borgmester Ove Jensen. Man ville have borgmestern ud til de oversvømmede gader og foreholde ham tingenes tilstand. Det lykkedes imidlertid ikke beboerne telefonisk at komme i kontakt med borgmesteren, og derfor måtte man nøjes med at aflevere „invitationen“.

Af den øvrige del af Horsens var det især Vitus Beringsplads, Gl. Jernbanegade, kvarteret omkring havnen og de skrånede gader fra Sundvej ned mod havnen og Niels Gyldingsgade-Strandpromenaden, der blev ramt af skybruddet med følger som af en regulær oversvømmelse.

Horsens Brandvæsen, Civilforsvaret og Falck-Zonen arbejdede med alle reserver i brug - en overgang måtte brandvæsenet meddele om 12 timers ventetid på opsugning af vand fra kældre. Netop fordi skybruddet var så isoleret et fænomen kunne Falck-Zonen i Horsens låne materiale fra stationerne i Vejle, Brædstrup og Hornsyld.

På grund af de mange skademeldelser og anmodninger om assi-

stance måtte Falck-Zonen se bort fra kø-kulturens uskrevede regler. Lederne af redningskorpsets undsætningsarbejde måtte simpelthen prioritere anmeldelserne. De opdeltes i to kategorier. Hvor der stod virkelige værdier på spil blev der primært sat ind dvs. fabrikker, butikker, lagre og beboelser. Almindelige kældertømninger måtte derfor vente indtil der var „ryddet op“.

Hvor hårdt presset hjælpearbejdet var viser en udtalelse af brandvæsenets og CF's leder, Steffen Christensen. Efter hans opfattelse ville alt være endt i kaos og undsætningsarbejdet være „brændt sammen“ hvis skybruddet var vendt tilbage hen på eftermiddagen med samme styrke som middagens.

Vi henviser til billedreportagen på side 10.