

Gammel flodarm årsag til sammenstyrtning?

Alvorligt uheld på byggepladsen ved Horsens Statsskole til nærmere undersøgelse i dag

På Horsens Statsskole skal der i løbet af i dag foretages en nærmere undersøgelse af omstændighederne ved den store sammenstyrtning, der fandt sted på byggepladsen ved godt 13-tiden i lørdags.

Blandt andet vil man prøve at

konstatere, om der har

været foretaget |

understøttelse ved den udgravning, der findes på det sted, hvor der tidligere lå en mellembygning, som benyttedes til omklædning for

|

Der foregår for tiden en udvidelse og ombygning af skolen til flere millioner kroner. Endevæggen til gymnastiksalen er afdækket på interimistisk vis, så salen stadig kan benyttes til sit formål. Det blev den også i lørdags, og et kvarters tid efter, at de kvindelige elever havde forladt salen, indtraf den alvorlige sammenstyrtning.

Voldsomt brag

Betonfundamentet var blevet undermineret ved, at jorden var skyllet væk. Det kom til at svæve frit i luften, og som følge af presset knækkede det, hvorefter en betonklods på ca. en ton styrtede ned i udgravningen. Samtidig brækkede en del af betontaget af, muren gav sig ligeledes, og det hele faldt ned i udgravningen samtidig med, at det rev radiatorer med sig og afbrød Statsskolens strømforsyning.

Braget fra sammenstyrtningen blev hørt af mange, og rektor Torben Refn kom hurtigt til stede for at tage skaden i øjesyn. Carl Kjergaard Petersen, hvis firma står for entreprisen, blev også tilkaldt tillige med andre teknikere, og senere på

Hecht-Petersen, Århus, der står for det rådgivende ingeniørarbejde.

Det har været nævnt, at sammenstyrtningen kunne have kostet menneskeliv, hvis det ikke havde været lørdag, og der som følge heraf ikke var nogen beskæftiget på byggepladsen. Her til siger ingeniør Hecht-Petersen, at de omstændigheder, der bærer til grund for sammenstyrtningen, ikke opstår på en studs. Jordudskridningen foregår over timer, og det ville have advaret de beskæftigede om, at der kunne ske noget alvorligt.

— Så vidt vi kan se, er der som følge af det fugtige vejr sket et jordskred, som vi ikke havde reg-

net med. Vi har foretaget nøjagtigt de samme foranstaltninger ved vestsiden, uden at der er sket noget. Men fundamentet er altså knækket, og derefter er sammenstyrtningen sket. Jeg kan iøvrigt nævne, at vi har foretaget noget tilsvarende ved Statsskolen i Esbjerg for et år siden, en skole, der er identisk med Horsens Statsskole, tegnet af arkitekt V. Norn. Heller ikke der indtraf der vanskelige Aeder.

Geoteknikere Aar konstaterer, at der løber en gammel flodarm fra syd under legepladsen og hovedbygningen. Det er blevet fyldt op, men alligevel har legepladsen sat sig en halv meter. Om der er en udløber af denne flodarm til det sted, hvor sammenstyrtningen er sket, ved vi ikke endnu. Forhåbentlig vil vi få klarhed over de nærmere omstændigheder ved uheldet, som vi kun kan beklage.

P. N.

