

Skærtorsdag byder Flemming Møller indenfor i sin menigheds kirke i Uth. Kirken har været lukket et år på grund af en omfattende restaurering. (Foto: Martin Ravn)

Uth Kirke tre mill. kr. stærkere og flotter

Genindvies skærtorsdag efter et års restaurering

Uth Kirke genåbner skærtorsdag med en festgudstjeneste ved biskop Herluf Eriksen. Genåbningen sker efter en omfattende restaurering, som har været halvandet år og kostet omkring tre mill. kr.

Efter restaureringen fremstår kirken nykalket med nymalede bænke og orgelparti, afhøvede gulve, nyvasket loft, forstærkede piller og genopfriskede kalkmalerier af de 16 våbenskjolde, som giver familien Rosenkrantz ret til at kalde sig adelig.

Restaureringen var nødvendig, fordi kirkens mure slog revner - sandsynligvis fordi kirkens støttestruer havde sat sig.

Samtidig dryssede væggene indvendig i kirken. Og efter sidste konfirmation i foråret 1990 blev kirken derfor lukket.


Bygget efter Holger

Den nuværende Uth kirke stammer fra 1575, hvor Karen Gyldenstjerne på Boller Slot lod kirken opføre.

Ifølge de lokale vandrehistorier havde hendes mand, Holger Rosenkrantz, fået lov til at rive kirken i Sejet ned for til gengæld at bygge en ny i Uth.

Det gjorde han ikke men brugte istedet nogle af stene til Boller Slot.

Efter hans død mente Ka-



Kalkmalerierne af familien Rosenkrantz' 16 våbenskjold er frisket op og vidner om familiens ret til at kalde sig adelig. Det var familien Rosenkrantz, der byggede herregårdskirken i Uth. (Foto: Martin Ravn)

ren Gyldenstjerne, at hendes mand Holger var død som straf for, at kirken ikke blev opført som aftalt.

- Derfor opførte Karen Gyldenstjerne kirken i Uth efter sin mands død - ihvertfald ifølge vandrehistorien, fortæller formanden for Uth Menighedsråd, Flemming Møller.

Kirke revet net

Hvornår det første gudshus blev opført, hvor Uth kirke står idag, fortæber sig i det uvisse.

Den første stenkirke blev bygget på stedet omkring år 1200. Men muligvis har der været en trækirke endnu før.

Helt klart står det dog, at den daværende stenkirke blev

revet ned på samme måde som den i Sejet.

Den nuværende kirke blev oprindeligt opført med rundbuede hvælvinger og med et gravkapel til Rosenkrantz-familien.

Våbenhuset mod syd blev sandsynligvis opført i 1600-tallet i forbindelse med en reparation. Og i 1869, blev kirken endnu engang gennemrestaureret.

- Det var ved samme lejlighed, at midterskibet blev forhøjet til sine 16 meter og forsynet med fladt bjælkeloft, fortæller Flemming Møller.

Større piller

Ved den restaurering, som entop er overstået, er der ikke

sket de store ændringer i kirkens konstruktion. Men for at stabilisere østgavlen er de to stræbepiller gjort betydeligt større og derved ført tilbage til de dimensioner, de havde før kirkens ombygning i 1869.

- En konstruktion, vi håber vil modvirke fremtidige revner, siger Flemming Møller.

Kister revner

Et sted, hvor revnerne endnu ikke er repareret er i Rosenkrantz' gravkapel i østvæggen.

Der er der opstået alvorlige revner i de tre marmorsarkofager, som står frit i gravkapellet.

- De har ikke samme kulturhistoriske værdi som den kiste, der er anbragt i nichen og forestiller en alkove med Holger Rosenkrantz og hans to hustruer, fortæller Flemming Møller.

De tre store marmor-ligkister er imidlertid så kendetegnende for herregårdskirken i Uth, at Flemming Møller mener de bør restaureres på et tidspunkt.

- Men det var der ikke penge til i denne omgang, siger han.

Efter festgudstjenesten skærtorsdag mødes deltagerne på kroen. I den forbindelse har medlemmer af menigheden bedt om at, at der bliver opstillet et indsamlingsfad, så menigheden kan give sin kirke en gave. De indsamlede penge bliver brugt til en dåbskande. (Hans)